

AXMAR

Renoveringsarbete utfört av Lassas Byggnadsvård





ARBETSBESKRIVNING

Timret i den gamla kvarnen i Axmar Bruk hade mycket omfattande rötskador. Vid renoveringen 2015-2016 bytte vi i princip allt timmer på den ena gaveln och en hel del timmer på övriga väggar. Alla knutar var laxade.

Timringsarbetet utfördes 2015 och efter att stommen torkat och sjunkit monterades nya foder och knutbrädor, nya fönsterbågar sattes in och dörrar/portar renoverades under 2016.

OBJEKTBESKRIVNING

Axmar Bruk ligger 4 mil norr om Gävle. Axmar Bruk grundades under 1670-talet och var i gång till 1927. Kvarnen uppfördes omkring 1860 och ligger inom kulturreseptatet Axmar Bruk. Kvarnen var en bruksbyggnad men hade smyckats vackert så att den skulle vara vacker att se på från den Herrgård som fanns vid bruket. Herrgården revs 1970.



Rötskadat foder.



Nya fönsterbågar och nytt foder.



Det nymålade timret är de delar som vi bytte vid renoveringen.



Gaveln innan renoveringsarbetet startade.



Den renoverade gaveln där 22 timmervarv byttes ut (nymålat).



Knutskallar på hörnsten av granit.



Laxade knutar.



De nya timmerstockarna anpassas till de befintliga timmerstockarna på långsidan.





Timmerarbete pågår.



Timmerrenoveringen är färdig.



Portarna och dörren renoverades. Vi hyvlade fram likadan panel som fanns på dörrarna och bytte ut de delar som var skadade